

**KOMATSU 630 ES YÜRÜYÜŞ MOTORUNUN DIŞ RULMAN YATAĞININ ve 3 ADET PİNYON
DİŞLİ RULMAN YATAĞININ KAYNAK İLE DOLDURULUP TORNALANMASI İŞİ**

A-KONU:

Bu Teknik Şartname ile Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğünde 630 ES Haulpak Komatsu Kamyonlarda kullanılmakta olduğumuz 1 adet yürüyüş motoruna ait dış rulman yatağının ve 3 adet pinyon dişlinin kaynak ile doldurup tornalanması işi yapılacaktır.

B-GENEL HÜKÜMLER:

1-Firmalar teklif öncesi Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğünde tamir edilecek bütün parçaları inceleyecek ve ona göre teklif vereceklerdir.

2-İmalatı yapacak firmaların tezgah kapasiteleri yeterli olmalıdır.İhtiyaç duyulduğunda teknik personelimiz tarafından kapasite yeterliliği kontrol edilecektir.

3-Teklifler istenilen bütün parçalar için verilecek,kısmı teklifler kabul edilmeyecektir.

4-Porya ve dış rulman firmaya teslim edildikten 45 takvim günü içerisinde tarafımıza teslim edilecektir.

5-Her bir parça için firma tamirinde sorumlu olduğu kısım için 500 saat çalışma ömrü garantisi verilecektir.


6-Tamiratı yapılacak parçalarının tam ölçüleri malzeme üzerinden firma tarafından alınacaktır.

Kaynak ile doldurulmuş torna edilecek kısmın genişliği: 85mm

Torna edilerek elde edilecek ölçü (Dış Yatak):760,20 mm

7-Çalışma ömrü garanti sürecinde yükleyici ile çalışma saatlerinde ihtilafa düşülmesi halinde Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğünde tutulan kayıtlar esas alınacaktır.

8-Yürüyüş motorunun nakliye işlemlerinden Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü sorumlu olacaktır.**Malzemenin uygun olmadığı, ikinci bir işlem gerektirdiği durumlarda nakliye yüklenici firmaya ait olacaktır.**



Mühendis

Kudret ÇEVİK



Başmühendis

Ferruh Niyazi BALYA